

监理日志 (常州己竣工)

日期: 2016年12月25日

星期: 一

工程名称: 20MW光伏发电项目

天气: 阴

气温:

监
理
工
作
情
况

巡查现场。
个别区域组件安装不平,存在错位,已要求现场
项目,对其存在的问题进行整改。
检查光伏区电缆和安装的质量。
对开关站基础设施质量进行检查。

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

序
号
建
工

一次、二次设备安装
开关站房屋基础
四方后台系统调试
电缆沟回填

其
它
事
项

本日现场监理人员

李剑波 吉海平

记录人: 吉海平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅制

监理日志 (常州己竣工)

日期: 2016年12月26日

星期: 二

工程名称: 20MW光伏发电项目

天气: 雪

气温:

监
理
工
作
情
况

下雪,暂停施工。

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

其
它
事
项

本日现场监理人员

李剑波 吉海平

记录人: 吉海平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制