

监理日记 ()

日期: 2016 年 7 月 7 日

星期: 四

工程名称: 灵寿塔上镇 20MW 光伏发电项目.

天气: 晴
气温:

监 理 工 作 情 况	我 监理部 人员进入施工现场. 了解现场情况, 以开始施工.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宁波建安	灌注桩施工. 引孔施工. 支架安装. 开关站柱浇筑.
其 它 事 项	开关站柱浇筑旁站. 记录旁站过程.	
本日现场监理人员 薛文永		
记录人: 薛文永		总监理工程师:

监理日记 ()

日期: 2016 年 9 月 8 日

天气: 晴

星期: 五

气温:

工程名称: 灵寿县塔上镇, 20MW光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	① 巡查: 检查已施工的区域内存在的质量问题. ① 灌注桩严重移位. ② 支架不垂直. ③ 组件安装不合格. ④ 螺旋桩外露高度不一致. 根据现场情况, 针对存在问题下发联系单.	
施 工 情 况	施工单位 宁波建安	施工内容及进度 ① 支架安装. ② 组件安装. ③ 引孔. ④ 灌注桩. ⑤ 开关站钢梁焊接.
其 它 事 项	以上问题已整改.	
本日现场监理人员		薛文永
记录人: 薛文永		总监理工程师: