

监理日志(常州正衡)

日期: 2017 年 1 月 14 日
 星期: 六
 工程名称: 常州20MW光伏发电项目

天气: 晴
 气温: 12℃

监
理
工
作
情
况

巡视现场
 对现场焊接施工的质量检查, 个别桩基高
 地高度过高, 要求施工人员进行规范整改。
 整理总包单位上报的资料, 签字并盖章。

施工单位 施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

宁波建工

螺旋桩施工

其
它
事
项

本日现场监理人员 廖刘波 高海平

记录人: 高海平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

监理日志(常州正衡)

日期: 2017 年 1 月 15 日
 星期: 日
 工程名称: 常州20MW光伏发电项目

天气: 阴
 气温: 12℃

监
理
工
作
情
况

巡视现场。
 对箱变交接线的质量检查。
 要求施工人员对接头做好保护措施。
 防止线头有雨水渗入造成不必要的麻烦。
 对现场的施工人员进行安全巡查。

施工单位 施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

宁波建工

箱变设备交接线。

其
它
事
项

本日现场监理人员 廖刘波 高海平

记录人: 高海平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建