

监理日志(常州正德)

日期: 2017 年 1 月 8 日
 星期: 日
 工程名称: 常州20MW光伏电站项目

天气: 多云
 气温: 11/18

监
理
工
作
情
况

和建设单位人员一起去现场对正在进行的螺旋桩施工, 进行检查和施工指导。对个别存在桩位偏移的区域进行即时整改。
 对电缆沟回填进行检查, 要求规范施工。

施工单位 施工内容及进度

施
工
情
况

宁波建工
 螺旋桩施工
 电缆沟回填
 开关站围栏安装

其
它
事
项

本日现场监理人员 康列波 李海平

记录人: 李海平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅

监理日志(常州正德)

日期: 2017 年 1 月 9 日
 星期: 一
 工程名称: 常州20MW光伏电站项目

天气: 晴
 气温: 12/18

监
理
工
作
情
况

记录当天的施工情况。
 检查螺旋桩的施工质量。
 对电缆沟回填做检查, 要求规范施工。

施工单位 施工内容及进度

施
工
情
况

宁波建工
 螺旋桩施工

其
它
事
项

本日现场监理人员 康列波 李海平

记录人: 李海平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建