

监 理 日 志 (常州五圩)

日期: 2017 年 2 月 16 日
 星期: 四
 工程名称: 常州 20MW 光伏发电项目

天气: 多云
 气温: 12-18

监
理
工
作
情
况

未开工。
 巡视现场时,对前期浇筑混凝土质量检查。
 发现有个别区域的浇筑有松动,相关问题要
 求施工单位进行整改。

施
工
情
况

施工单位 施工内容及进度

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 李海平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅

监 理 日 志 (常州五圩)

日期: 2017 年 2 月 17 日
 星期: 五
 工程名称: 常州 20MW 光伏发电项目

天气: 多云
 气温: 12-18

监
理
工
作
情
况

下午有施工人员在现场运送支架。
 陆深南施工人员来安装支架。
 对现场进行巡视,检查安装支架的质量。
 质量一般。

施
工
情
况

施工单位 施工内容及进度

二
号
破
建
工

支架安装

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 李海平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建