

监 理 日 志 (常州正衡)

日期: 2017 年 2 月 19 日

星期: 17
工程名称: 常州20MW光伏发电项目

天气: 晴
气温: _____

监 理 工 作 情 况	□ 查现场. 检查现场支架安装的质量及施工人员的安全情况. 和施工单位人员一起对年前最低格的质量检查. 个别桩基的混凝土有分离现象. 要求施工单位做好施工质量. 因施工人员未完全到位. 目前只有一个班组安装支架.	
施 工 情 况	施工单位 宁波建工	施 工 内 容 及 进 度 支架安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		吉海平 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):
记录人: 吉海平		

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建