

# 监 理 日 志 (常州正修)

天气: 多云  
气温: 12

日期: 2017年 2月 20日

星期: 10

工程名称: 常州2017光伏扶贫项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

巡查现场  
对第7区、8区汇流箱安装的质量检查。  
因施工对地地进行对光伏个别区域对地势进行处理。  
检查施工情况,要求施工人员做好对水工流体的治理,  
保证水工的正常。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施  
工  
情  
况

汇流箱安装

支架安装

其  
它  
事  
项

进行8台箱式变压器

本日现场监理人员

李海平

记录人:

李海平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建