

监 理 日 志 (常州正统)

日期: 2017 年 2 月 28 日

星期: 二

工程名称: 光伏20mw光伏电站项目

天气: 多云
气温: 12

监
理
工
作
情
况

检查8区、14区箱变及接线的质量。
对8区、14区电缆沟开挖的深度、宽度进行检查。
在支架安装中有施工人员不系安全带、踩绑支架。
已通知现场负责人进行相应的技术交底。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

宁波建工

14区箱变设备接线
14区支架安装。
安装箱外接地施工。
8区电缆沟开挖。

其
它
事
项

本日现场监理人员

吉海平

记录人:

吉海平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建