监理日志（　　）

天气：晴

日期2017年5月14日

气温：8～26°

星期：日

工程名称：华尚20MWp地面分布式光伏电站项目

监理工作情况	安全监理：今日巡视光伏区，开关站未发现安全隐患，专职安全员在岗； 检查：测量3#地块灌注桩间距为3.3m，预埋件高度为31cm，32cm，32cm，33cm，桩高度为1m，1.1m，90cm，98cm 符合设计要求，	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		开关站：①设备调试，②土建消缺 光伏区：①3#地块钻孔施工，②3#地浇筑桩
其它事项		
本日现场监理人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	