监理日志(　　)

日期：2017年5月21日　　天气：晴

星期：日　　气温：9-31℃

工程名称：林州东岗头供水工程

监理工作情况

巡视工地方面现场情况：

1、施工单位专职安全员全过程在现场，人人会戴佩戴安全帽。

2、机械操作持证上岗，管理人员现场指挥

3、钢筋绑扎符合要求，浇筑混凝土及支架定位良好

4、开关站闭水试验，已注水。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中核二三公司	1、3#地块钻孔施工， 2、4#地块桩柱混凝土浇筑，钢筋绑扎支模、定位， 3、5#地块箱变基础开挖、道路平整，钻孔

其它事项

定放线

本日现场监理人员　于当杰、[illegible]等在

记录人：[illegible]　　总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：