监 理 日 志（　　）

日期：2017年5月22日　　天气：阴

星期：二　　气温：16-3℃

工程名称：林州东站站前二标

监理工作情况	巡视二电旅二项场情况。 1、施工单位安全员全程现场安全管理、人佩戴安全帽正常。 2、机械操作正常、车辆施工进出正常， 3、钢筋绑扎支模环合要求、混凝土环合要求。 4、支架规格环合要求、安装支架环合要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中铁二局	1、3#地块支架安装、柱浇筑。 2、4#地块钻孔、柱浇筑、泥浆池、路基开挖。 3、5#地块行车路修整、路基开挖。
其它事项		
本日现场监理人员	卢光杰　林学东	
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：