监 理 日 志（ ）

日期：2018年元月10日　　天气：晴

星期：三　　气温：-6-2℃

工程名称：东湖20MW光电工程

监理工作情况	巡视2#地锚施工现场情况、 2#地锚钻进行中，现场安全情况正常。
施工情况	施工单位：中核二三 施工内容及进度：1、接地沟电焊铜铁接地施工、 2、地电缆敷设铺砂 3、杨梅岛收施工、 4、杆塔地脚螺栓保护帽安
其它事项	
本日现场监理人员	李楚豪
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：