

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 元月 11 日

星期: 四

工程名称: 东岭20MW光电工程

天气: 晴
气温: -8-0℃

监
理
工
作
情
况

巡视工地施工现场

3#地5#地销缺进行中,要求施工单位认真做好销缺工作,戴好绝缘手套,穿好绝缘鞋,确保施工安全

正常

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

申
核
二
二

1. 3#地箱变回填,
2. 5#地场内道路平整,防泥封堵,
接地沟偏铁片焊接,

其
它
事
项

本日现场监理人员

李贤

记录人:

李贤

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):