监理日志（　　　　）

天气：阴

日期：2019年1[illegible]月3日

气温：-5-[illegible]

星期：三

工程名称：东岗20MW光伏工程

监理工作情况	巡视工地施工现场。 铺缺在进行中、园区通电。要求施工单位做好安全工作，严禁烟火，并戴安绝缘手套、穿绝缘鞋，确保工程铺缺安全。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中核二三	1、13区接线送电、 2、5#地铺缺、
其它事项	下午例会	
本日现场监理人员	李忠贤	
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：