

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年12月27日

星期: 三

工程名称: 东岗70MW光伏电站

天气: 晴

气温: -4~8℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

巡视二次施工现场  
各工种紧张的施工中, 3#地接线, 及14#需要  
做试验在破晓进行。

施  
工  
情  
况

施工单位

施工内容及进度

中  
核  
二  
三

1. 26#、27#放线, 接线通变
2. 18#区桥架基础浇筑
3. 11#区桥架施工, 14#区桥架施工
4. 3#地1-4#集电杆塔架线, 做线架
5. 11、18、26、27#、14#、24#、5#做防雷试验

其  
它  
事  
项

下午例会

本日现场监理人员

李庆贵

记录人:

Carroll

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):