

监 理 日 志 ()

日期: 2017年12月31日

星期: 日

工程名称: 东岗20MW光伏电站

天气: 晴

气温: -2~10℃

监 理 工 作 情 况	巡视2地施工现场。 检查各逆变器运行情况,至下午四点全部已 送电,3#地14区因原来施工班组未做完,不能 送电。	
施 工 情 况	施工单位 中 核 工 三	施工内容及进度 1、5#地全部送电,运行 2、3#地放线、接线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马忠宽
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	