

监 理 日 志 ()


日期: 2017 年 12 月 22 日

星期: 五

天气: 晴

气温: -2 ~ -11℃

工程名称: 东岗 20MW 光电工程

监 理 工 作 情 况	巡视施工地方施工现场 对 18#、26#、27# 支架进行检查验收, 部分斜拉筋未 拉紧, 要求施工单位立即整改、	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	申 核 工 区	1. 五号区电气安装、放线、接地焊接、28人 2. 五号 18# 区桥墩基础浇筑、 3. 18#、26#、27# 支架整改、 4. 9# 杆塔及 3# 地 4# 杆塔组装、
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	