

监 理 日 志 ()

日期: 2017年12月9日

天气: 晴

星期: 五

气温: -1/-10

工程名称: 东岗20m W光电工程

监 理 工 作 情 况

巡视施工现场:

1、今天5-8#杆塔基础浇筑混凝土良好, 浇筑后已加草加盖保温..

2、18#地线工人有戴不戴、要求项目部加强管理, 决不允许下次再出现类似情况发生.

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

申
核
二
三

1、18#区支架安装, 接地焊接, 接地沟开挖
2、王号地线架基础浇筑, 杆塔安装, 接线
3、26、27#区支架安装, 组件安装, 接地沟开挖
4、场内集电杆塔基础浇筑, 防冻处理

其 它 事 项

本日现场监理人员

李足贤

记录人:

李足贤

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建