

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 4日

星期: 日

天气: 晴

气温: 17-26

工程名称: 东岗20mW光伏电站

监
理
工
作
情
况

巡视工地施工现场:

1. 3#地块支架检查, 部分支架角度偏差, 已及时

要求整改.

2. 5#地块钢立柱不符合搭接要求, 已另处
放置, 整改后在使用, 钢立柱部分垂直度不够, 要
求一定要到位, 否则影响支架安装.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中核二三公司

1. 3#地块支架, 主杆安装, 防雷槽开挖
偏铁焊接, 箱变底板支撑浇筑.

2. 5#地块桩浇筑, 拼板, 箱变墙砌筑.

其
它
事
项

本日现场监理人员

卢光杰

(Signature)

记录人:

(Signature)

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):