

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 20-30℃

日期: 2017年6月14日

星期: 二

工程名称: 东岗20MW光伏电站

监 理 工 作 情 况

巡视2地现场

1. 2地现场施工正常, 无人不戴安全帽, 专职安全员现场管理。

2. 少数安装主杆人员坐压主杆, 要求落实到班组, 坚决杜绝此情况发生。

3. 检查塔基支模符合要求。

4. 要求5#地块现场增放安全警示标志标语等。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

中核二三公司

1. 3#地块支架安装、线路安装、主杆安装、箱变基础支模、钢筋绑扎、桥架底座支模、
2. 5#地块围档安装、围栏、桩放钢筋笼、支模、浇筑、箱变砌筑、塔基支模。

其 它 事 项

本日现场监理人员

李光杰 胡学东

记录人:

李明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):