

监 理 日 志

日期: 2017年 6月 26日

天气: 晴
气温: 20-31℃

星期: 一

工程名称: 东岗20MW光电工程

巡视工程施工现场, 检查发现问题整改中:
1. 4#地块13#部位时, 检查的问题整改中;
2. 检查12#部位桥架支架不符合要求, 要求整改, 已发单;
3. 5#地块钢筋笼部分不符合要求, 要求整改;
4. 安全生产品率.

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	申 核 工 公 司	1. 3#地块桥架安装, 桥架支架浇筑 线路安装, 箱变接地电阻等. 2. 5#地块立柱钢筋, 打桩孔, 修路 支架安装.

其它事项

本日现场监理人员: 李光杰

记录人: 李光杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):