

日期: 2017年7月6日

星期: 10

天气: 晴

气温: 25-31℃

工程名称: 东岗20MW光电工程

监理工作情况	《光伏二地施工现状》 1、3#地14区桥架基础应尽早铺路、并下挖、要求施工队执行 2、现场安全生产正常	
施工情况	施工单位 中核二公司	施工内容及进度 1、3#地12、13区接线、14区桥架基础支模、 2、5#地支架安装、主架安装、避雷槽沟开挖
其它事项		
本日现场监理人员	李光杰 胡学东	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	