

日期: 2017年7月20日

星期: 四

工程名称: 东岗20MW光电工程

天气: 晴
气温: 23-35℃

监理
工作
情况

巡视工地施工现场

1. 安全员现场安全管理, 安全生产正常.
2. 3#区过路管线未用黄沙保护, 要求拨开返工.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中核
二
五
公
司

1. 3#区圈柱网片固定.
2. 5#区桩机钻孔, 地沟出吊接, 绑扎钢筋.

其
它
事
项

本日现场监理人员

辛光杰、胡学东

记录人:

hup36

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):