

日期: 2017年7月22日

星期: 3

工程名称: 东岗20M光伏电站

天气: 晴

气温: 23-30℃

监
理
工
作
情
况

巡视工地现场情况

1. 3#过路管线和接地沟整改中.

2. 安全警示标牌,

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中
核
三
公
司

1. 3#地网拉铁网张挂固定. 清扫过路管整改
2. 5#地网补焊铁网焊接. 开挖接地沟. 铁网绑
扎. 逆变器安装.
3. 场内保电线路安装

其
它
事
项

本日现场监理人员

李光杰

记录人:

李光杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):