

日期: 2017年7月27日

星期: 四

工程名称: 东岗20MW岩电工程

天气: 阴转雨

气温: 20-24℃

监
理
工
作
情
况

巡视工地施工现场。
1. 3#地销缺整改进度太慢, 已发通知单限期整改。
2. 5#地安全警示带。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中
核
二
五
公
司

1. 5#地逆度回装;
2. 5#地接地沟镀锌扁钢;
3. 5#地记流器安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李光杰、Terry

记录人:

Terry

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):