

监 理 日 志

天气: 晴
气温: 25-35℃

日期: 2017年8月6日

星期: 二

工程名称: 东岗20mW光伏电站

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场 1. 3#地未进行施工 2. 5#地接地沟开挖、焊接接地、桥架基础 等施工。安全生行正常	
施 工 情 况	施工单位 中核 2 工 分 司	施工内容及进度 5#地支架、组件安装 桥架基础施工 接地沟接地焊接
其 它 事 项	对4#地遗留工程复核	
本日现场监理人员		李光杰、Terry
记录人: Terry		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):