监 理 日 志（ ）

日期：2017年8月8日　　天气：晴

星期：二　　气温：22~32℃

工程名称：东莞20MW光电工程

监理工作情况	
	巡视现场施工2次。 1、3#地未施工。 2、4#地清走钢支柱27支，木条九支， 3、5#地施工正常，组板安装不规范拆除脚踏 安全 主板施工正常未整改
施工情况	施工单位：中核二三公司 施工内容及进度：5#地组板、支架安装。
其它事项	
本日现场监理人员	李翠杰
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：