监 理 日 志（ ）

日期：2021年8月27日　　天气：多云~阵

星期：三　　气温：22~3

工程名称：东莞20MW光伏二标

监理工作情况

迎检云电二次施工现场

1. 部分檩条变曲罕重、要求拆送后使用
2. 安全生产正常。
3. 中核总公司来工地检查安全生产情况

施工单位	施工内容及进度
中核二三公司	1. 杨架支座法兰 2. 杨架安装、接地安装、线路安装、 3. 组件安装。 4. 备用地块桩法兰

其它事项

本日现场监理人员　　

记录人：　　总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：