

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11月 7日

天气: 晴

星期: 二

气温: 6-23℃

工程名称: 东岗20MW光电工程

监
理
工
作
情
况

巡视3#地1区情况:

1. 挡墙施工要求施工员沙填饱满, 石材表面必须干净无泥土.

2. 施工人员全部佩戴安全帽.

3. 3#地1区有几块主板被风吹散, 要求施工方及时处理.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中核
二三

3#挡墙砌筑,
5#地无人员施工.

其
它
事
项

下午对5#地红线外路面进行测量
8032.370.2 638.2.101.7

本日现场监理人员

赵斐贤 胡学东

记录人:

Wrsu

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):