监理日志（　　）

日期：2017年11月17日　　　　天气：晴

星期：五　　　　气温：-2-13℃

工程名称：东岗20MW光伏工程

监理工作情况	巡视工地施工现场 1、5#地26、27区接地沟开挖，23区接地焊接4人其余无施工人员、焊接编钢三面、焊缝饱满。 2、25、26区因道路被装载机堵住、原本支装散运路无法通行，（施工队与装载机之间款项原因）

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	中核二三	1、5#地26、27区接地沟开挖，破碎、 2、5#地23区接地焊接．

其它事项	陈测量挡墙面积、

本日现场监理人员	赵斐贤　胡学东	
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：