

监 理 日 记()

日期: 2017年10月13日

星期: 五

工程名称: 禹州梨园沟120MWp光伏发

天气: 阴

气温: 13℃-18℃

监 理 工 作 情 况	1: 雨后检查光伏区内箱逆变基础内积水情况。经检查8组箱变基础内无有一处积水。 2: 3#区、8#区内光伏板间接地线连接。 3: 6#区内电缆敷设。经查有敷设浅通改	
施 工 情 况	承包单位 河南工程元熙建设有限公司	施工内容及进度 1: 光伏板间接地线连接3#, 8#区。2人。 2: 6#区内2人敷设电缆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张子钦	
记录人:	总监(总监代表):	