

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月15日

星期: 日

工程名称: 禹州梨园沟120MWp光伏发电项目

天气: 阴
气温: 12℃-16℃

监
理
工
作
情
况

1: 3#, 8# 区内光伏板间接地线连接.

2: 光伏区桥架接头制作, 安装.

3: 检查发现, 电缆桥的连接头用螺栓有生锈, 接头托板有生锈通知整改换掉.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南工程
有限公司
建筑

1: 光伏板间接地线连接安装 2人
2: 电缆桥架接头制作安装 4人。

其
它
事
项

森源王总, 于工, 同正衡满总, 李工到工地检查。

本日现场监理人员

张广钦

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

记录人: