

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 11月 20日

星期: 一

天气: 多云

气温: -1℃ - 11℃

工程名称: 禹州梨园沟120MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1: 防火. 除草.
- 2: 箱逆变基础回填.
- 3: 桥架加固整, 桥架盖板安装, 正负
极接头检查. 插接. 汇流接检查编号.
- 4: 光伏区整改.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南工程
有限公司
建筑分公司

- 1: 基础回填. 挖掘机1台.
- 2: 光伏区防火除草 6人.
- 3: 光伏区汇流接线. 线路检查. 桥
架加固. 盖桥架盖板. 8人.

其
它
事
项

到 779 工地参观箱逆变基础
护坡散水. 铺设情况.

本日现场监理人员

张子钦

总监 (总监代表):

记录人: