

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 11月 6日

星期: _____

天气: 晴

气温: 11°C - 21°C

工程名称: 通州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1: 1#-5#, 3#-8# 区电缆沟内铺沙, 2#-7#, 6#-7# 电缆沟内铺沙整改。</p> <p>2: 4#, 7# 区变压器 2×70 电缆接线。</p> <p>3: 6# 区麻地川区域区围栏安装。</p> <p>4: 检查发现围栏安装立杆有高低不平通知立即整改。</p>	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	河南元熙建筑有限公司	<p>1: 电缆沟铺沙, 12人。</p> <p>2: 2×70 电缆接线, 2人</p> <p>3: 围网安装, 13人。</p>
其 它 事 项	<p>森源, 孙总, 王总, 于工, 监理葛总</p> <p>森源尹工, 付工到工地检查。</p>	
	本日现场监理人员	张广钦
	记录人:	总监 (总监代表):