

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 9 日

星期: 五

工程名称: 高州范家圩9MW光伏电站项目

天气: 晴

气温: 3~10℃

监 理 工 作 情 况

巡视检查:

现场施工所驻地未落实本同一二晚止也无52项消防防火要求动静. 经多次口头要求无效. 今天发片监理工作联系单. 书面要求"尽快落实本同一二晚止于消防防火要求. 请令云监理工作联系单.

桩孔. 桩孔定位. 经检查. 符合图纸要求.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华普
建设有
限公司

1. 放线员经7004. 2人.
2. 钻孔机1台 钻孔1004. 2人.
现场有挖泥机1台. 装载机1台.

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 郭光禄

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

梅波