

监 理 日 志 ()

日期: 2015 年 2 月 15 日

星期: 三

工程名称: 惠州梁园沟120MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 5~17℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查3# 4# 5#区方阵箱变基础施工情况: 施工正常, 未有违规行为。
2. 5#区方阵电气开始施工。监理单位要求施工队对新进场施工人员进行安全交底及施工测量, 技术交底等交底。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华普
建设
工程有
限公司

1. 3# 4# 5#区方阵箱变基础开挖, 挖机1台, 人工2名, 挖机1台。
2. 5#区方阵电气施工, 施工人员4名。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 郭光福

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波