

监 理 日 记()

日期: 2017年11月13日

星期: 一

天气: 阴有小雨

气温: 14℃/19℃

工程名称: 美兰区妙西20MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	光伏区及升压站现场巡视, 检查项区排水沟砌砌情况, 整理资料. 上任监理云	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 汇流箱、箱变、逆变器编号喷漆识别。 项区排水沟修砌 5人 下午雨天, 未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员 陈红霞		
记录人: 陈红霞		总监 (总监代表) 陈红霞