

监 理 日 记

日期: 2011 年 10 月 09 日

星期: -

天气: 晴

气温: 22~30

工程名称: 阜南县西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	光伏区检查支架基础回填 检查开关站消缺整改。 光伏区组件、支架安装检查。 光伏区田周围圈柱基础浇筑巡视 上传监理云资料	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		光伏区组件支架安装。 5#光伏区接地扁钢焊接 光伏区田周围圈柱基础浇筑 部分工人清理光伏区废材料,和 成品材料,分类堆放。
其 它 事 项	下午业主巡视光伏区,检查支架 组件安装,电缆沟回填,场区道路 硬化等。	
本日现场监理人员: 高振军 吴少华 记录人: 吴少华 总监 (总监代表): 高振军 江苏省建设厅监制		