

监 理 日 记()

日期: 2017年10月28日

星期: 六

工程名称: 星光电站30MW, 地面光伏建设项目

天气: 晴

气温: 14°~20°

监理工作情况	升压站光伏区巡视 光伏区汇流箱焊接巡视 审批部分施工资料 上传监理云资料	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	光伏区汇流箱焊接 光伏区支架基础回填 光伏区清理度弃材料	
其它事项	业主总包领导现场开监理会议 剥条工作量漏缺问题	
本日现场监理人员	宋振军 吴少坤	
记录人:	吴少坤	总监(总监代表): 肖振军