

监 理 日 志

工程名称: 吴兴区妙西30MW地面光伏电站1标段

日期	2018年3月22日 星期一	气候	晴	气温	9~16°
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	没有施工人員.				
检查发现的问题	上午巡视光伏区发现逆变器绝缘阻抗低, 以通知业主方. 下午审批部分施工材料.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	吴少坤		总监签阅		