

监 理 日 记()

日期: 2017 年 01 月 10 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 5℃/8℃

工程名称: 美兰区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查仓库柱钢筋. 2. 检查配电室二层墙体砌筑情况. 3. 现场巡视 4. 检查配电室电缆沟顶标高.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 光伏区支架、组件安装. 8# 11人. 7# 7人. 6# 4人. 2. 仓库屋面梁钢筋绑扎. 6人. 柱模板安装 4人. 3. 配电室二层填充墙砌筑. 8人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 贾振军 陈淑良 宋龙		
记录人: 陈淑良		总监 (总监代表) 高 峰