

## BT

天气:

气温:

**星期:**

工程名称:

名称: 美兴及妙西3010所记录

1. 检查墙身平整度, 灰缝饱满度.
2. 检查支架立柱垂直度.
3. 现场巡视.

**承包单位**

### 施工内容及进度

1. 西工包间一、二层墙体的砌筑 6人.
2. 光伏区支架. 组件安装. 8<sup>#</sup> 6人. 7<sup>#</sup> 8人.
3. 8<sup>#</sup>箱变逆变器基础. 开始砌墙. 5人.

**其它事项**

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表)

：南板平