

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 3月 4日

星期: 六

天气: 晴转多云

气温: 10℃/21℃

工程名称: 美兰及妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视. 仓库构造柱钢筋搭接长度个别不足. 检查仓库构造柱钢筋规格. 符合设计及规范要求. 已整改不完全. 光伏区3区. 6区支架基础浇筑砼旁站. 详见旁站记录. 整理会议纪要017. 并已发出.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站——配电室一层内外墙抹灰. 电缆沟模板安装. 22人 光伏区3区支架安装 14人. 净量18m ² 光伏区3区. 6区支架基础浇筑. 3区支架基础开挖. 37人. 光伏区. 4区支架基础开挖. 6人. 现场 2台凿岩机. 1台挖机.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 黄振军、陈殿虎、宋龙		
记录人: 陈殿虎		总监 (总监代表): 黄振军