

监 理 日 记()

日期: 2017年 3 月 22 日

星期: —

天气: 晴
气温: 9℃/22℃

工程名称: 吴兴区西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查室外接地网扁钢焊接情况, 符合规范要求, 并要求清理焊渣后刷防腐涂料后方可回土掩埋。 检查光伏区支架基础, 螺栓部分倾斜, 已要求把不合格的清理后重新浇筑。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站——配电室 照明线安装、外墙涂料、电缆沟支架焊接。 开关站——仓库、内墙、喷乳胶漆、外墙刷涂料。 共计12人 光伏区支架基础浇筑C30 方量18m³, 垫层浇筑C15, 共计5人 室外接地网焊接, 一台挖机配合施工。 3台凿岩机破碎石块, 箱变逆变基础悬挑板钢筋调整 2人
其 它 事 项		
本日现场监理人员 袁振军、陈启彪、宋龙		
记录人: 陈启彪		总监(总监代表): 袁振军