

# 监 理 日 志

日期: 2016 年 10 月 4 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 18~30℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 现场车棚施工巡视, 钢结构立柱安装。</p> <p>2. 车棚现场巡视, 剩余立柱基础做防腐。</p> <p>3. 厂房屋顶巡视, 施工人员清楚天沟铁锈泥土, 发现屋顶有施工人员未戴安全帽, 要求施工班组班长警告戴好安全帽。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		<p>1. 车棚钢结构安装, 场地人工平整。</p> <p>2. 剩余部分车棚基础立柱基础做防腐。</p> <p>3. 厂房屋顶施工人员除锈做防腐。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	何成生	
记录人: 何成生	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	