

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 16 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 5~20℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、西车棚组件安装, 巡视发现还有基础没有回填的。</p> <p>2、东车棚组件接线, 铺砖整平, 电缆沟开完成, 进行电缆敷设 2*95。</p> <p>3、厂房屋顶安装夹具。</p> <p>4、开关站外墙抹灰。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		<p>1、东车棚进行穿线管安装完成, 电缆沟开挖完成进行电缆敷设。</p> <p>2、西车棚组件安装, 组件接线。</p> <p>3、厂房屋顶安装夹具。</p>
其 它 事 项	西车棚基础仍有未回填夯实的, 要求尽快夯实处理。	
本日现场监理人员	何成生、张喜军	
记录人: 何成生	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	