

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 24 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 0~10℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、西车棚立柱基础二次浇筑, 汇流箱安装完成。 2、东车棚进行汇流箱接线, 进行 1*4 m ² 电缆敷设, 清理车棚内垃圾、余土。 3、箱变、逆变器进行接线, 现场检查接线情况, 要求接头处理好。 4、屋顶组件进行安装。 5、厂内电缆沟开挖, 要求深度要达到。 6、开关站到箱变逆变器, 冲压车间旁高压 3*185 m ² 电缆进行敷设, 提醒做好保护不要使电缆破损。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、西车棚汇流箱安装, 接线。 2、东车棚进行汇流箱接线, 1*4 ² 电缆敷设。 3、屋顶进行组件安装。 4、电缆沟开挖。 5、箱变、逆变器进行接线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		何成生、张喜军
记录人: 何成生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):