监 理 日 志

日期: <u>2016</u> 年 <u>11</u> 月 <u>28</u> 日 天气: <u>多云</u> 星期: <u>一</u> 气温: <u>_-3~10℃</u>

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

1、东车棚进行清理车棚内垃圾、余土,铺砖。

- 2、2#箱变、逆变器进行接线完成,1#箱变、逆变进行接线,现场检查接线情况。
- 3、屋顶组件进行安装,支架安装。

本日现场监理人员 | 何成生、张喜军

记录人:何成生

- 4、高压输出电缆敷设,开关站电缆截断头未做保护,要求做好保护。
- 工 5、组件到场一车。

6、西车棚开始敷设 1*4 平方米电缆。东车棚电缆沟回填,铺砂盖砖合格。

情况

作

理

	施工单位	施工内容及进度
施		1、东车棚接线完成,1*4 ² 电缆接 MC4 插头完成。西车棚开始接线敷设
工		电缆。
情		2、屋顶进行组件、夹具安装。
况		3、2#箱变、逆变器进行接线。
		4、开关站输出电缆敷设。
++-		
其		
它		
事		
项		

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):