

监 理 日 记()

日期: 2017年 8 月 10 日

星期: 四

天气: 多云转晴

气温: 25°C ~ 33°C

工程名称: 县科教楼工程

监 理 工 作 情 况

上午检查 10.11.18 配电箱. 查出问题: 部分配电箱未接地.

8-11 区配电箱安装 18 区配电箱安装
18 区配电箱安装

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江西隆顺

8-11 区配电箱安装 8 人

18 区配电箱安装 5 人

其 它 事 项

本日现场监理人员

王元洪, 曹亮

记录人: 曹亮

总监 (总监代表): 王元洪