

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 31 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 24°C-32°C

工程名称: 石林勐嘉程地修路

监
理
工
作
情
况

巡视 6 区、7 区埋件横梁螺丝检查。

4 区、5 区电缆沟回填。9 区埋件板线检查

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

以瑞隆顺

6 区、7 区埋件去螺丝检查 7 人

4 区、5 区电缆沟回填 7 人

其
它
事
项

发文监理联系单。详细联系单 32。

本日现场监理人员

王火丙洪、曹亮

记录人: 曹亮

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王火丙洪